





Zone de déchargement matériaux à recycler

## PLAN DE CIRCULATION

### ACCÈS ZONE DÉCHARGEMENT

### MATÉRIAUX À RECYCLER

- ① : Arrêt à la bascule – pesée du camion.
- ② : Se rendre en zone de déchargement des matériaux à recycler
- ③ : Si autorisation de décharger, décharger les matériaux. Attendre la validation du contrôle par le chargeur. Si le contrôle est non conforme, la marchandise est rechargée
- ④ : Se rendre à la bascule pour récupérer le bon de pesée.